

湖南安化经济开发区管理委员会

湖南安化经济开发区 关于园区涉水问题整改情况的公示

按照益阳市生态环境局、益阳市发展和改革委员会《关于加快推进省级及以上工业园区涉水问题销号工作进度的通知》（益环函〔2020〕8号）文件要求，现将我区关于园区涉水问题整改完成情况进行公示。

一、反馈问题

1. 已安装的自动在线监控设备未联网。
2. 雨水与污水未分别收集。
3. 近半年手工监测数据不达标。
4. 中央环保督察反馈湖南安化经济开发区高明片区污水处理厂运行不正常，5台水质在线监测设施形同虚设。
5. 省生态环境厅调研发现园区污水厂污水进水浓度COD超过1000毫克/升，出水化学需氧量、总镍在线数据存在长期超标现象；在线监控平台上未能看到镍的监测数据；总铜未列为在线监控指标。园区污水处理工艺原有吹脱氨氮池，目前因氨氮进水浓度低，未运行。园区污水处理厂管理混乱，自行监测和药剂台帐未建立制度。污水处理设施尚不能满足COD和重金属处理达标要求，环境风险突出。

二、整改目标

加强日常监管，解决高明工业园污水处理厂和在线监测运行不正常的问题，完善园区雨污管网，做到雨水与污水分别收集。

三、整改措施

1. 责令园内问题企业整改。
2. 对高明工业园污水处理厂进行提质改造，交由第三方运营公司运营。
3. 严格按规范要求完成在线监控系统的验收。
4. 完善园区雨污管网，实现雨污分流、污污分流。

四、整改完成情况

依据整改措施，逐条完成了整改。现园区已完善管网建设，实现雨污分流、污污分流；高明污水处理厂已经正常运行，污水厂排口实现了稳定达标排放；5台水质在线监测设备正常运行，并与省、市生态环境部门联网。

我区已完成问题整改，现将整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式反馈。

联系电话：0737-7222385

湖南安化经济开发区管理委员会

2020年9月2日

